

펌웨어 릴리즈 노트

SAMSUNG
BUSINESS

모델명 : SL-M2670FN, 2675FN, 2870FD, 2870FW
(팩스 기능 지원하는 모델만 해당)

날짜:

2015년 10월 21일

버전	유형	변경내용
V3.xx.01.23 (2014-03-18)	문제점 수정	1. 팩스 수신시 Comm Error 문제 개선 (메모리 100% 일때 수신 안됨) 2. 워밍업될 때 계속 재부팅되는 문제 수정
V3.00.01.23_0401040_1.01 (2014-6-2)	문제점 수정	구글 클라우드 프린트 이슈 관련 수정
V3.00.01.25 (2014-7-21)	문제점 수정	1. 구글 클라우드 프린트 UI 개선 및 특허 관련 수정 2. OTG 케이블 호환 지원 3. PjL DOCNAME 에 공백포함시 인쇄안되는 문제 수정 4. NFC 모바일 인쇄할 때 간헐적 연결 안되는 문제 수정 5. 와이파이 다이렉트로 최대 연결된 경우, 안드로이드 4.3 모바일에서 연결 안됨 수정 6. 비정상적인 값에 의한 메모리 부족 에러 수정
V3.00.01.27 (2014-10-10)	문제점 수정	iOS8 환경에서 AirPrint 로 JPEG 파일 인쇄시 재부팅되는 문제 수정
V3.00.01.29 (2015-2-17)	기능 추가	구글 클라우드 프린터 2.0 기능 추가 모프리아(Mopria) 프린트 지원
V3.00.01.30 (2015-6-15)	문제점 수정	수동 양면 인쇄안되는 문제 수정
V3.00.01.31 (2015-10-8)	문제점 수정	VoIP라인 팩스 송신 개선
		[구글 클라우드 프린트] 간헐적 인쇄/등록해지 안됨 수정
		무선 연결 관련 수정
	기능 추가	삼성클라우드 프린트의 토너잔량, 간단설치 적용
V3.00.01.33 (2015-10-21)	문제점 수정	정착기 눌러붙음 문제 수정

※ 주의사항

- 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 프린터와 컴퓨터의 전원을 끄지 마세요.
- 컴퓨터에 USB 케이블로 연결된 다른 프린터가 있으면 제거하세요.
- 정품토너가 아닌 경우, 오류가 발생할 수 있습니다.
- 최적상태 유지를 위해 펌웨어 업데이트 후 이전 펌웨어 버전으로 복구되지 않습니다.
- 펌웨어 업데이트 중에 프린터를 작동시키지 마세요. (인쇄 실행하지 마세요.)

펌웨어 업데이트 방법

프린터 진단 프로그램을 활용하여 업데이트하는 방법


바탕화면에 설치된 '프린터 진단' 아이콘을 실행하여 프린터 진단 실행하면
간편히 펌웨어 업데이트하실 수 있습니다.

프린터 진단 프로그램이 설치되어 있지 않으면, 아래 주소에서
'프린터 진단' 을 실행하세요.


<http://www.samsungsetup.com/TS/Client/SPD/KR/Pop.html>

네트워크로 연결된 경우

1. 인터넷 주소 창에 프린터의 IP 주소를 입력합니다.



2. 우측 상단의 '로그인' 클릭 후 관리자 계정으로 로그인합니다.
(출하시 기본 설정값 ID : admin PW: sec00000 ← 숫자)
3. '관리'→'업그레이드 마법사' 실행 후 '찾아보기' 클릭하여 펌웨어 폴더를 선택합니다.



4. 화면 안내에 따라 업데이트를 진행합니다.
5. 업데이트가 완료되면 프린터가 자동으로 재부팅됩니다.